



دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنگستان (اهرم)

دستور کار آزمایشگاه کنترل فرآیند

* کنترل جریان

* کنترل دما


* کنترل سطح

* کنترل فشار

فهرست

۳	۱- مقدمه ای بر سیستمهای کنترل
۳	۱-۱- کنترل و اتوماسیون
۴	۱-۲- مشخصات سیستمهای کنترل
۵	۱-۳- انواع فرآیندهای صنعتی
۶	۱-۴- استراتژی کنترل
۸	۱-۵- انواع کنترلرها
۹	۱-۵-۱- کنترلرهای ناپیوسته (گسسته)
۹	۱-۵-۲- کنترلر های پیوسته
۱۲	۱-۶- سیر تکاملی کنترل کنندهها
۱۳	۲- آزمایش کنترل PID جریان
۱۶	۳- آزمایش کنترل PID دما
۱۹	۴- آزمایش کنترل PID سطح
۲۲	۵- آزمایش کنترل PID فشار

۱- مقدمه‌های کنترلی بر سیستم




شکل (۱) سیستم کنترل حلقه بسته

۱-۱- کنترل و اتوماسیون

در هر صنعتی اتوماسیون سبب بهبود تولید می‌گردد که این بهبود هم در کمیت و میزان تولید موثر است و هم در کیفیت محصولات. هدف از اتوماسیون این است که بخشی از وظایف انسان در صنعت به گمارند و ها کارگران خود را برای کنترل تجهیزات می‌تجهیزات خودکار واگذار گردد. بسیاری از کارخانه ها را به نحو مناسب انجام کارگران برای اینکه کنترل ماشین گذارند. کارهای اصلی را به عهده ماشین می‌ها های لازم برای عملکرد صحیح ماشین‌دهند لازم است که شناخت کافی از فرآیند کارخانه و ورودی داشته باشند. یک سیستم کنترل باید قادر باشد فرآیند را با دخالت اندک یا حتی بدون دخالت اپراتورها کنترل نماید. در یک سیستم اتوماتیک عملیات شروع، تنظیم و توقف فرآیند با توجه به متغیرهای موجود گیرد. کننده سیستم انجام می‌توسط کنترل

۱-۲- مشخصات سیستم‌های کنترل

هر سیستم کنترل دارای سه بخش است: ورودی. بخش ورودی وضعیت فرآیند و ، پردازش و خروجی ها و ها، پاسخ‌خواند بخش پردازش با توجه به ورودی‌های کنترلی اپراتور را تعیین کرده و می‌ورودی کند. در های تولید شده را به فرآیند اعمال می‌سازد و بخش خروجی فرمان‌های لازم را می‌خروجی دهند. اتوماتیک بخش پردازش را اپراتورها انجام می‌کارخانه غیر اپراتور با مشاهده وضعیت فرآیند، به طور دستی فرامین لازم را به فرآیند اعمال می‌کند.



شکل (۲) سیستم کنترل حلقه باز

ورودی‌ها

در قسمت ورودی‌های الکتریکی تبدیل های فیزیکی را به سیگنال‌های موجود در سیستم، کمیت‌ها، مبدل های زیادی نظیر دما ، فشار، مکان، سرعت، شتاب و غیره وجود دارند. خروجی می‌کند. در صنعت مبدل یک مبدل ممکن است گسسته یا پیوسته باشد.

خروجی‌ها

در یک کارخانه عملگرهایی وجود دارند که فرامین داده شده به آنها را به فرآیند منتقل می‌ها، کنند. پمپ ها از جمله این عملگرها هستند. این وسایل فرامینی را که از بخش پردازش آمده است (این موتورها و رله کنند. مثلا یک موتور، سیگنال های فیزیکی دیگر تبدیل می‌فرامین معمولا الکتریکی هستند) به کمیت توانند عملکرد گسسته و یا پیوسته کند. ادوات خروجی نیز می‌الکتریکی را به حرکت دوار تبدیل می داشته باشند.

پردازش


در یک فرآیند غیر اتوماتیک اپراتورها با استفاده از دانش و تجربه خود و با توجه به سیگنال‌های ورودی، کنند. اما در یک سیستم اتوماتیک، قسمت پردازش کنترل که طراحان فرامین لازم را به فرآیند اعمال می کنند. طرح کنترل به دو صورت ممکن است ایجاد شود. در آن قرار داده اند، فرامین کنترل را تولید می یکی کنترل سخت افزاری و دوم کنترل برنامه پذیر.

در یک سیستم با کنترل سخت افزاری، بعد از نصب سیستم، طرح کنترل ثابت و غیر قابل تغییر است. اما در سیستم‌شود و هر گاه لازم باشد، های کنترل برنامه پذیر. طرح کنترلی در یک حافظه قرار داده می توان تغییر داد. بدون تغییر سخت افزار و فقط برنامه درون حافظه، طرح کنترل را می

۳-۱- استراتژی کنترل

کنترل حلقه باز


ایده اصلی در این کنترل این است که سیستم تا حد ممکن دقیق طراحی شود. به طوری که خروجی‌های دلخواه را تولید کند و هیچ اطلاعاتی را از خروجی فرآیند به کنترل کننده برگردانده نشود تا کنترل کننده تشخیص دهد آیا خروجی در حد مطلوب است یا خیر. بدین خاطر ممکن است خطای جود خروجی در بعضی مواقع خیلی زیاد باشد. در یک سیستم با کنترل حلقه باز تا وقتی که اختلال و ها از حد ای باعث شود، خروجی خواسته کند، اما اگر اختلال نانداشته باشد فرآیند به خوبی عمل می مطلوب خارج شوند در این صورت ممکن است سیستم کلی از کنترل خارج شود.



شکل (۳) اختلال در سیستم کنترل حلقه باز

کنترل پیشرو (Feed forward) :

در موقعی که اختلالات خارجی که بر عملکرد سیستم تاثیر می‌توان با گذارد شناخته شده باشند می‌گیری میزان اختلال تا حد امکان اثر اختلال را جبران نمود. این نوع کنترل را کنترل مشاهده و اندازه‌گیری می‌گویند. این نحوه کنترل هنگامی که میزان اختلال کم باشد و بتوان به طور دقیق آن را اندازه‌گیری گرفت مناسب است. اما اگر اختلال خیلی زیاد باشد شیوه مناسبی نیست. همچنین در مواقعی که پذیر نباشد، این نوع کنترل مناسب نیست. گیری خروجی به طور مستقیم امکان‌اندازه




شکل (۴) کنترل پیشرو

کنترل حلقه بسته (Feed back):

در این کنترل برای جبران اثر اختلال، خروجی سیستم اندازه‌و در صورتی که خروجی از گیری می‌شود. به این صورت که مقدار مطلوب فاصله داشته باشد، تدابیر کنترلی مناسب برای جبران آن اعمال می‌گردد. تفاوت بین این دو گیری شده و تفاوت آن با مقدار مطلوب محاسبه می‌خروجی سیستم اندازه‌نماید. کننده داده شده و کنترل کننده با توجه به میزان این خطا فرآیندرا کنترل می‌کمیت به کنترل

$$E = SP - MV \quad \text{سیگنال خطا} = \text{نقطه تنظیم} - \text{میزان اندازه گیری شده}$$

باید توجه کرد که صفر نمودن خطا در عمل امکان‌در هر سیستم کنترلی همیشه تفاوت پذیر نیست و ناچیزی بین خروجی مطلوب و خروجی واقعی وجود خواهد داشت، اما تا وقتی که این خطا تا حد قابل‌گردد. پوشی می‌قبول باشد از آن چشم



شکل (۵) سیستم کنترل حلقه بسته

۴-۱- انواع کنترلر ها

کنترلر مغز متفکر یک پردازش صنعتی است و تمامی فرامینی را که یک متخصص در نظر دارد اعمال کند تا پروسه، جریان استاندارد خود را در پیش گیرد و نهایتاً پاسخ مطلوب حاصل شود از طریق کنترلر به سیستم فهمانده می‌کننده های صنعتی به تنهایی و بدون استفاده از کنترلر شود. در واقع هرگاه پروسه های گذرا یا ماندگار نخواهند های مطلوبی را به لحاظ ویژگی در حلقه کنترل قرار گیرند معمولاً پاسخ ترین مراحل یک پروسه صنعتی است. ریزی یک کنترلر مناسب از مهم‌داشت. بنابراین انتخاب و برنامه انتخاب کنترلر با توجه به درجه اهمیت پاسخ گذرا یا ماندگار و یا هر دو و همچنین ملاحظات اقتصادی پذیرد. ویژه صورت می

نحوه عملکرد یک کنترلر حلقه بسته

در ابتدا سیگنال خروجی از سنسور وارد کنترلر می‌گردد و نتیجه مقایسه شود و با مقدار مبنا مقایسه می‌باشد، معمولاً در داخل کنترلر هم تقویت شده و هم بسته به نوع کنترلر و که همان سیگنال خطا می‌گیرد سپس حاصل این عملیات به عنوان سیگنال پارامترهای مورد نظر، عملیاتی خاص روی آن انجام می‌شود. کننده به بلوک بعدی وارد می‌خروجی کنترل

مقایسه سیگنال، در واقع این گیرند نظر از نوع آنها انجام می‌ها صرف‌ها و تقویت اولیه در همه کنترلر کند. عملیات بعدی است که نوع کنترلر را مشخص می


کنترلرها از نظر نوع عملکرد به انواع زیر تقسیم بندی می شوند :

۱-۵-۱- کنترلر های ناپیوسته (گسسته)

• کنترلر های دو وضعیتی: این نوع کنترلرها ساختمانی ساده و کم حجم دارند و به نسبت ارزان تر از دیگر هایی که کنترلر های پیچیده هستند به همین خاطر کاربردهای فراوانی در صنعت و در مکان ، پیوسته و پیچیده مورد نظر نیست دارند. ترکیبی

• کنترلر های سه وضعیتی

• کنترلر های چند وضعیتی



شکل (۶) انواع کنترلرها

۱-۵-۲- کنترلر های پیوسته:

کنترلر تناسبی: (Proportional)

در این نوع کنترلر بین خروجی و ورودی یک نسبت مستقیم وجود دارد با یک ضریب مشخص که آنرا نامند. کننده می گین یا بهره کنترل

$$\text{سیگنال خطا} = K_p * \text{خروجی}$$

البته کنترلر تناسبی به سمت مقدار مطلوب پیش . زیرا وقتی خروجی سیستم به تنهایی کافی نیست گردد. و با صفر شدن خطا، فرمان رود، خطا کاهش یافته و در نتیجه خروجی کنترلی نیز کم می می

شود که باعث ایجاد دوباره کننده فرمانی صدر نمی‌کنترل نیز متعاقبا صفر خواهد شد و از سوی کنترلر شود. بنابراین همواره یک خطای ماندگار بین مقدار مطلوب و خروجی واقعی وجود دارد. خطا می‌این خطا را می‌کننده کاهش داد اما باعث ناپایداری سیستم و نوسان خروجی توان با افزایش بهره کنترل کار می‌شود. برای حل این مشکلات معمولا کنترلر تناسبی را همراه کنترلرهای مشتق و انتگرال به برند. می


کنترلر انتگرالی (Integral):

در این نوع کنترلر فرمان کنترل برابر با انتگرال خطا می‌باشد.

این کنترلر برای جبران خطای ماندگار به‌رود، زیرا تا وقتی که خطایی در خروجی وجود داشته کار می‌یابد. رفته کاهش می‌کند و در نتیجه خطای خروجی رفته‌باشد، جمله انتگرال تغییر پیدا می

کنترلر تناسبی- انتگرالی (PI) :

کنترلر PI ترکیبی از کنترلر انتگرالی و تناسبی است که به صورت موازی به‌اند. (شکل ۷) هم وصل شده . طور صحیح طراحی شود مزایای هر دو نوع کنترلر انتگرالی و تناسبی را خواهد داشت این کنترلر اگر به های این کنترلر است. ، سرعت و نداشتن خطای حالت ماندگار از ویژگی‌های پایداری



شکل (۷) کنترلر PI


کنترلر تناسبی- مشتق گیر (PD):

کنترلر PD از ترکیب موازی دو نوع کنترلر مشتق‌شود. گیر و انتگرالی ایجاد می‌کنترلر مشتق. لذا در کنندگی دارای این مشخصه است که خود را سریع با تغییرات ورودی هماهنگ می‌ها استفاده کرد اما از آنجایی که توان از این نوع کنترلر واردی که پاسخ سریع خروجی مد نظر است می‌علاوه مشتق‌گیرها تنها شوند و به‌گیری باعث تقویت نویزهای موجود در محیط پروسه می‌عمل مشتق تنهایی مورد استفاده قرار گیرها به‌دهند بنابراین مشتق نسبت به تغییرات ورودی حساسیت نشان می

، کنترلر آن را به صورت مشتق گیری در یک پروسه باشد گیرند بلکه هرگاه نیاز به خاصیت مشتق نمی سازند. گیر- تناسبی یا مشتق گیر- انتگرالی یا مشتق گیر- تناسبی - انتگرالی می

کنترلر PID:

این نوع کنترلر از ترکیب موازی سه کنترلر تناسبی ترین شود و متداول گیر ایجاد می، انتگرالی و مشتق باشد. نوع کنترلر در صنایع می



شکل (۸) کنترلر PID

انواع دیگری از کنترلرها که از نظر منبع تغذیه مورد استفاده، ساختمان داخلی و انواع کاربردها با های ذکر شده در بالا اندکی متفاوت هستند. کنترلر


• **کنترلر عنوان منبع تغذیه):** این نوع کنترلر از باد و هوای فشرده به **Pneumatic های پنوماتیکی)** ایمنی در برابر انفجار و آتش سوزی و دلیل ساختمان ساده، راحتی تعمیر و نگهداری کند. به استفاده می های پیچیده دلیل جایگزین شدن سیستم اند و امروزه بهها کاربردهای فراوانی در صنعت داشته‌ارزانی آن ، کمتر از های الکترونیکی سازی بر روی سیستم الکترونیکی و نرم‌افزارهای کنترلی قابل تغییر و پیاده شود. های نیوماتیکی استفاده می کنترلر

• **کنترلرها از نیروی روغن هیدرولیک تحت کننده):** این نوع کنترلر **Hydraulic های هیدرولیکی)** ها دارند، باعث شده تا گونه سیستم کنند، مزایای زیادی که این فشار به عنوان منبع تغذیه استفاده می فشار و وزن بالا انجام جای خوبی برای خودشان در صنعت باز کنند و در جاهایی که حرکات تحت های دهند کنترلرترین عملکرد را از خود نشان می‌های هیدرولیک بهترین و دقیق پذیرد سیستم می هیدرولیک علاوه بر قابلیت انجام حرکت سنگین بطور پیوسته دارای دقت و سرعت عمل بسیار خوبی نیز توان تر هنوز هم نمی‌تر و کارامدهای الکترونیکی پیچیده باشند. امروزه با وجود جایگزینی مدل می گرفت. های هیدرولیکی را نادیده‌های بالا و منحصر به فرد سیستم کارایی

• کنترلرهای الکترونیکی (Electronic): کنترلرهای الکترونیکی، کنترلرهایی هستند که از کندنیروی الکتریسته جهت کنترل، هدایت و فرمان دادن استفاده می


۱-۵- سیر تکاملی کنترل کننده ها

در سال ۱۹۴۰ برای نماسازی دستگاه است . شده استفاده می 15psi تا 3psi های کنترلی از سیگنال فشار برای کنترل ابزار دقیق مورد استفاده قرار 4mA-20mA های استاندارد آنالوگ در سال ۱۹۶۰ سیگنال آمد. توسعه پردازنده دیجیتال در دهه وجود در همان زمان برخی از استانداردهای دیگر نیز به گرفته است ، استفاده از کامپیوترهای را برای نماسازی و کنترل یک سیستم ابزار دقیق از یک نقطه ۷۰ میلادی ها های کنترل و فشردگی بیشتر سیستم سازی اجرای سیستم مرکزی توسعه داد. در دهه ۹۰ برای بهینه کند این است که سیر پیشرفت فیلدباس ایجاد گردید که به تدریج استاندارد شد. آنچه تصویر زیر بیان می علم کنترل از اتوماسیون مکانیکی آغاز گردیده و سپس با اتوماسیون پنوماتیک ادامه یافته و پس از آن ماتیک و ، انفورریزی های قابل برنامه کننده. پس از ایجاد کنترل شدن پیش رفته است سمت الکتریکی به وجود آمده است. تری به الکترونیک رشد کرده و به شیوه الکترونیکی در حجم گسترده



شکل (۹) سیر تکامل علم کنترل

۲- دستگاه کنترل جریان



شکل (۱۶) نمایی از نرم افزار سیستم کنترل PID جریان

شرح دستگاه

سیستم کنترل جریان شامل تجهیزات ذیل می باشد:

- ۱) پمپ سه فاز سانتریفیوژ
- ۲) روتامتر
- ۳) فلوترنسمیتر Flow Transmitter
- ۴) شیر تک ضرب
- ۵) مخزن ذخیره آب
- ۶) تابلو برق



شکل (۱۷) نمایی از سیستم کنترل PID جریان

راه اندازی دستگاه:

- (۱) ابتدا کامپیوتر را روشن نموده و نرم افزار مورد نظر را اجرا می نماییم.
- (۲) قاب تابلو برق را باز کرده و بعد از وصل دو شاخه دستگاه به برق فیوز اصلی دستگاه را روشن می نماییم.
- (۳) بر روی نرم افزار حالت Auto را انتخاب کرده و بعد از اعمال ضرایب P, I, D, در محل مخصوص روی نرم افزار، میزان Set Point خود را به نرم افزار می دهیم.
- (۴) باید توجه که شیر تک ضرب انتهای خط فرآیند حداقل به میزان ۵۰٪ باز باشد.
- (۵) بر روی نرم افزار پمپ را کلیک کرده و دستگاه را راه اندازی می نماییم.
- (۶) سیستم شروع به کار می کند و عدد نمایشگر دبی روی نرم افزار شروع به بالا رفتن می کند.
- (۷) به محض نزدیک شدن به Set Point دیده می شود سرعت بالا رفتن دبی کم می شود. در هنگام رسیدن به Set Point نوساناتی در کنار نمودار Set Point ایجاد می شود که به مرور زمان نمودار PV بر روی نمودار Set Point منطبق می گردد.

۸) جهت ایجاد اختشاش در سیستم می‌توان از دو روش شیر تک ضرب (باز و بسته نمودن آن) و افزایش و یا کاهش Set Point استفاده نمود تا به شرایط Steady رسیدن سیستم را دوباره بررسی کرد.

۹) کارشناس مربوطه می‌تواند جهت بررسی تغییرات ایجاد شده بر روی سیستم و تحلیل آن‌ها توسط دانشجویان، سه دسته ضرایب P، I، D، را به دانشجویان جهت انجام آزمایش بدهد. دانشجویان نمودارهای بدست آمده را تحلیل نموده و میزان اثر این ضرایب را نسبت به کنترل کننده سیستم گزارش می‌دهند.

۱۰) تجهیزات درون تابلو برق جهت اطلاع بیشتر عبارتند از:

الف: اینورتر

ب: PLC و ماژول آنالوگ

ج: فیوز اصلی مینیاتوری دستگاه


الف: اینورتر جهت افزایش و کاهش توان و در نتیجه افزایش و یا کاهش دبی پمپ در تابلو قرار گرفته است.

ب: PLC و ماژول آنالوگ: فلوترنسمیتر میزان فلوی گذر را به PLC گزارش نموده و PLC پس از بررسی با میزان Set Point، دستور لازم را به اینورتر (عملگر) می‌دهد.

ج: فیوز مینیاتوری جهت قطع و وصل برق اصلی سیستم در تابلو کار گذاشته شده است.

۱۱) جهت کارایی بیشتر سیستم و برخی آزمایشات دیگر سیستم علاوه بر حالت Auto، مجهز به حالت Manual نیز می‌باشد. پس از قرار گرفتن سیستم در حالت Manual جای وارد نمودن Set Point در نرم‌افزار حذف شده و جایگاه وارد نمودن درصد عمل کردن اینورتر روی نرم‌افزار باز می‌شود. در این حالت به ازای وارد نمودن درصدهای مشخص دبی معینی روی روتامتر و روی فلوترنسمیتر دیده می‌شود.

۳- سیستم کنترل PID دما



شکل (۱۴) نمایی از نرم افزار سیستم کنترل PID دما

شرح دستگاه

سیستم کنترل دما از تجهیزات زیر تشکیل شده:

- ۱- مخزن ذخیره آب از جنس استنلس استیل داری المان حرارتی
- ۲- پمپ سانتریفوژ
- ۳- شیر کنترل برقی
- ۴- مبدل صفحه‌ای
- ۵- دو عدد گیج دما
- ۶- دو عدد سنسور
- ۷- دو عدد روتامتر جهت ورودیهای خط آب سرد و گرم



شکل (۱۵) نمایی از سیستم کنترل PID دما

راه اندازی دستگاه

- ۱- ابتدا سیستم را با استفاده از فیوز اصلی روشن می‌نماییم.
- ۲- نرم افزار را از روی کامپیوتر استارت نموده و بر روی حالت Auto قرار می‌دهیم.
- ۳- برای المان حرارتی محدوده عملکرد را تعریف می‌نماییم.
- ۴- Set Point مورد نظر را در محل مخصوص وارد می‌کنیم.
- ۵- ضرایب I و P و D را وارد نموده و سیستم را آماده استارت می‌نماییم.
- ۶- شیر آب سرد ورودی را باز کرده و با استفاده از شیر فلکه میزان دبی مورد استفاده از روتامتر و شیر را تنظیم می‌کنیم.
- ۷- المان حرارتی را روشن می‌کنیم تا دما به محدوده مورد نظر برسد.


نکته:

جهت انجام سریع‌تر آزمایش می‌توان دمای آزمایش را قبلاً محاسبه نمود و در حالت Manual المان حرارتی مخزن را روشن نمود تا در هنگام استارت اتوماتیک دمای آب درون مخزن به میزان مورد نظر ما رسیده باشد. پس از رسیدن دما به محدوده مورد نظر شیر By Pass پمپ را در حالت نیمه باز قرار داده و پمپ را از روی نرم افزار روشن می‌کنیم.

دیده می شود دمای آب سرد خروجی به مرور در حال بالا رفتن است. با توجه به اینکه کنترل کننده همین دما است. لذا هنگامیکه دما به میزان Set Point می رسد. بر اساس فرمانی که به شیر کنترل داده می شود. شیر شروع به بسته شدن می کند و پس از گذشتن از Set Point شیر کاملاً بسته می شود. در این حالت هیچ میزان آب گرم وارد سیستم نمی شود. لذا دمای آب سرد خروجی به مرور افت می کند. لذا شرایط دوباره به زیر Set Point می رسد و به شیر برقی فرمان باز شدن صادر می شود. این فرآیند آن قدر ادامه پیدا می کند تا دمای آب سرد خروجی روی میزان Set Point ثابت گردد.

اساس عملیات

در این آزمایش کنترل کننده، دمای آب سرد خروجی است. در زیر نمای مبدل صفحه ای دیده می شود.




آب گرم ورودی از مخزن دارای المان حرارتی تأمین می گردد که با استفاده از یک شیر برقی میزان دبی آن کنترل می گردد. دمای آب گرم ورودی تقریباً همان دمایی است که PT 100 نصب شده روی خط ورودی آب گرم مبدل حرارتی به ما می دهد. دمای آب گرم خروجی نیز توسط گیج دمای نصب شده روی آن خوانده می شود.

آب سرد ورودی با استفاده از آب شهر با گذر از شیر فلکه و روتامتر وارد مبدل می گردد. میزان ورود آب سرد نیز با استفاده از شیر فلکه قابل تنظیم است و میزان آن را نیز می توانیم با استفاده از روتامتر شناسایی کنیم.

آب سرد ورودی پس از ورود به مبدل و با برقراری تبادل حرارتی با آب گرم ورودی از مخزن آب گرم پایین خارج شود و Drain می گردد. میزان دمای آب سرد ورودی توسط گیج دمای نصب شده در بالای روتامتر خوانده می شود.

اساس کار یک مبدل صفحه ای جریان پیدا کردن سیالات با شرایط دمایی متفاوت در صفحات چسبیده به هم است.

۴- سیستم کنترل PID سطح



شکل (۱۰) نمایی از نرم افزار سیستم کنترل PID سطح

شرح دستگاه

دستگاه کنترل PID سطح تشکیل شده از تجهیزات ذیل:

(۱) پمپ سه فاز سانتریفیوژ

(۲) مخزن نمایشگر سطح

(۳) فشارسنج آنالوگ

(۴) مخزن ذخیره آب

(۵) تابلو برق

صفحه نمایشگر به صورت شکل (۱۰) می باشد که P&ID سیستم روی آن نمایش داده شده است.



شکل (۱۱) نمایی از سیستم کنترل PID سطح

راه اندازی دستگاه

- ۱) ابتدا نرم افزار مربوطه را از روی کامپیوتر اجرا نموده و آن را در حالت **Auto** قرار می دهیم.
- ۲) قاب تابلو برق را بالا کشیده و فیوز اصلی دستگاه را فشار می دهیم.
- ۳) میزان ارتفاع مورد نظر در محل مخصوص **Set Point** و همچنین ضرایب **P**، **I** و **D** را به سیستم داده و آماده انجام آزمایش می شویم.
- ۴) باید توجه شود که شیر تک ضرب زیر مخزن شفاف، حداقل تا میزان ۵۰٪ باز باشد.
- ۵) با کلیک کردن روی پمپ درون نرم افزار دستگاه شروع به کار می کند.
- ۶) با بالا رفتن آب درون مخزن شفاف، نمایشگر آب درون مخزن روی نرم افزار نیز بالا می رود.
- همزمان با نزدیک شدن به **Set Point** میزان تغییرات و نوسانات اینورتر کمتر می شود.
- ۷) اساس کار این دستگاه بدین صورت است که جهت نمایش سطح، فشار آب درون مخزن شفاف که توسط فشارسنج آنالوگ اندازه شود با یک فرمول به نرم افزار داده شده و این میزان گیری می **Set Point** فشار به سطح تبدیل می شود و روی نمایشگر دیده می شود. میزان سطح سیستم با به اینورتر جهت افزایش و یا کاهش توان و در نتیجه دور **PLC** مقایسه شده و دستور لازم توسط موتور می رسد.
- ۸) دیده می شود با پیشرفت آزمایش، میزان **PV** روی میزان **Set Point** منطبق می گردد.
- ۹) کارشناس مربوطه جهت بررسی میزان اثر ضرایب **P**، **I** و **D** روی عملکرد کنترل کننده سه میزان مختلف را به دانشجویان داده و ایشان نیز پس از رسم نمودارهای لازم به تحلیل میزان عملکرد بودن هر یک از این ضرایب و نیز افزایش و کاهش آن ها بر رسیدن به نقطه تعادل می پردازند.
- ۱۰) تجهیزات درون تابلو برق جهت اطلاع بیشتر عبارتند از:

الف: اینورتر

ب: PLC و ماژول آنالوگ

ج: فیوز اصلی مینیاتوری دستگاه

الف: اینورتر جهت افزایش و کاهش توان و در نتیجه افزایش و یا کاهش دبی پمپ در تابلو قرار گرفته است.

ب: PLC و ماژول آنالوگ: فشارسنج آنالوگ میزان سطح آب را به PLC گزارش نموده و PLC پس از بررسی با میزان Set Point، دستور لازم را به اینورتر (عملگر) می‌دهد.

ج: فیوز مینیاتوری جهت قطع و وصل برق اصلی سیستم در تابلو کار گذاشته شده است.


۱۱) جهت کارایی بیشتر سیستم و برخی آزمایشات دیگر، سیستم علاوه بر حالت Auto، مجهز به حالت

Manual نیز می‌باشد. پس از قرار گرفتن سیستم در حالت Manual جای وارد نمودن Set Point

در نرم‌افزار حذف شده و جایگاه وارد نمودن درصد عمل کردن اینورتر روی نرم‌افزار باز می‌شود. در این

حالت به ازای وارد نمودن درصدهای مشخص دبی معینی وارد سیستم می‌شود

۵- سیستم کنترل PID فشار



شکل (۱۲) نمایی از نرم افزار سیستم کنترل PID فشار

شرح دستگاه

این دستگاه از تجهیزات زیر تشکیل شده:

- ۱) پمپ سه فاز سانتریفیوژ
- ۲) مخزن تحت فشار استنلس استیل
- ۳) گیج فشار نصب شده روی مخزن فشار
- ۴) شیر اطمینان نصب شده روی مخزن فشار
- ۵) فشار سنج آنالوگ
- ۶) مخزن ذخیره آب
- ۷) تابلو برق

صفحه نمایشگر به صورت شکل (۱۲) می باشد که P&ID سیستم روی آن نمایش داده شده است.



شکل (۱۳) نمایی از سیستم کنترل PID فشار

راه اندازی دستگاه

- ۱) ابتدا کامپیوتر را روشن نموده و نرم افزار مورد نظر را اجرا می نماییم.
- ۲) قاب تابلو برق را باز کرده و بعد از وصل دو شاخه دستگاه به برق، فیوز اصلی دستگاه را روشن می نماییم.
- ۳) بر روی نرم افزار حالت **Auto** را انتخاب کرده و در جای مخصوص **Set Point** میزان فشار مورد نظر را به نرم افزار می دهیم و نیز در محل مربوط به میزان پارامترهای کنترل کننده **P**، **I**، **D** مقدار مورد نظر را وارد می نماییم.
- ۴) باید توجه داشت قبل از روشن نمودن پمپ شیر تک ضرب زیر مخزن حداقل تا ۵۰٪ باز باشد.
- ۵) بر روی نرم افزار پمپ را کلیک کرده و دستگاه را راه اندازی می نماییم.
- ۶) دیده می شود که فشار درون سیستم بالا رفته و با نوساناتی، به **Set Point** نزدیک می شود.
- ۷) فشارسنج آنالوگ روی مخزن، فشار را خوانده (فشار خوانده شده واقعی را می توان روی نرم افزار مشاهده نمود. این فشار با فشاری که روی گیج نمایش داده شده برابر است.) و پس از بررسی با مقدار **Set Point** فرمان لازم را به **Inverter (Drive)**، اینورتر نصب شده در تابلو برق می دهد. وظیفه اینورتر کم و زیاد کردن دور پمپ می باشد. با این عملیات دبی آب وارد شده به مخزن کم و زیاد می شود.
- ۸) پس از گذشت زمان آزمایش دیده می شود که فشار عملیاتی روی **Set Point** ثابت شده است. در این حالت درصد توان اینورتر روی یک میزان ثابت می ماند.
- ۹) باید توجه داشت که میزان تعیین شده قبل از آزمایش برای پارامترهای **P**، **I**، **D** روی عملکرد کنترل کننده بسیار تأثیر گذار است.

۱۰) کارشناس مربوطه می‌بایست با توجه به عملکرد دستگاه ۳ نمونه P ، I ، D را به دانشجویان داده و دانشجویان نتایج به دست آمده را با هم مقایسه نمایند.

۱۱) جهت اطلاع بیشتر تابلو برق شامل تجهیزات ذیل می‌باشد:

الف: اینورتر

ب: PLC و ماژول آنالوگ

ج: فیوز مینیاتوری جهت برق اصلی دستگاه

الف: اینورتر جهت افزایش و کاهش توان موتور پمپ در تابلو قرار گرفته است. این تجهیز باعث افزایش و یا کاهش دور پمپ می‌شود.

ب: PLC و ماژول آنالوگ، این تجهیز در حقیقت مغز دستگاه می‌باشد که با بررسی میزان خوانده شده از روی فشار سنج آنالوگ و میزان **Set Point**، دستور لازم را به اینورتر می‌دهد.

ج: فیوز مینیاتوری جهت قطع و وصل برق اصلی سیستم در تابلو کار گذاشته شده است